

CO221

Սպիտակ գրեսի ձուլման շիկեր

Դեֆլոկուլացված շիկեր / 10 կգ դուլլ

Սերիա 221-ը հասանելի է նաև շիկերային ձուլման համար: CO221-ն ունի նույն հանքային հիմքը, ինչ հարթ GE221-ը: Շիկերը պատրաստվում է թաց աղացմամբ, մաղվում, ապա դեֆլոկուլացվում է արտադրամասում:

ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱԿԻՐՃ

Արտիկուլ	CO221
Ընտանիք	Սերիա 221 - սպիտակ գրես
Կիրառություն	Կերամիկական ձուլում
Մատակարարման ձև	Դեֆլոկուլացված շիկեր
Փաթեթավորում	10 կգ դուլլ

Աղացից մինչև դուլլ

01 / Աղացում

Շիկերն անմիջապես ստացվում է արտադրամասի աղացներից:

02 / Մաղում

Այն մաղվում է դեֆլոկուլացումից առաջ:

03 / Դեֆլոկուլացում

Դեֆլոկուլանտն ավելացվում է արտադրամասում՝ մաղումից հետո: Մատակարարվող շիկերն արդեն դեֆլոկուլացված է:

Սերիա 221՝ ձեր ձևավորման եղանակի համար

Ձուլման համար ընտրեք CO221-ը: Պլաստիկ կավի մշակման համար հասանելի են GE221-ը և Սերիա 221-ի մյուս պատրաստվածքները: Մատակարարման յուրաքանչյուր ձև ունի իր կիրառման ցուցումները:

Բնութագրեր և կիրառություն

Ապրանքի պիտակից վերցված մոտավոր արժեքներ: Արդյունքները կախված են, մասնավորապես, մշակումից, չորացումից և թրծման ցիկլից:

Բնութագիր	Մոտավոր արժեք	Նշում
Գույնը թրծումից հետո	Սպիտակ	Կախված թրծման պայմաններից
Շամոտ	0 %	Առանց շամոտի
Առաջին թրծում	960-980 °C	Կորը հարմարեցնել պատրաստվածքին
Երկրորդ թրծում	1000-1280 °C	Նշված թրծման միջակայք
Կծկումը չորանալիս	8,5 %	Տեղեկատու արժեք
Կծկումը թրծվելիս	5,5 %	Տեղեկատու արժեք
Ջրակլանում	0,4 %	Տեղեկատու արժեք

Կծկման և ջրակլանման չափման պայմաններն ու մեթոդները նշված չեն: Ջրակլանման արժեքը չի տարածվում թրծման ամբողջ միջակայքի վրա: Այս արժեքները պայմանագրային տեխնիկական բնութագիր չեն:

Ձուլման նախապատրաստում

Օգտագործելուց առաջ շիկերը խառնել մինչև համասեռ դառնալը: Ստուգել դրա վարքը ձեր կադապարներում և պատի ձևավորման ժամանակը հարմարեցնել ցանկալի հաստությանը: Շիկերն արդեն դեֆլուկուացված է. ջուր կամ դեֆլուկուանտ ավելացնելուց առաջ խորհրդակցել:

Չորացում, թրծում և ջնարակում

Չորացումը և թրծման կորը հարմարեցնել ձևին, հաստությանը և վառարանին: Շարքային արտադրությունից առաջ փորձարկել պատրաստվածքի վարքը և կավի ու ջնարակի համատեղելիությունը:

Գործածություն և խորհրդատվություն

Օգտագործումների միջև դույլը փակ պահել: Խուսափել չորացած մնացորդների փոշուց և նախընտրել խոնավ մաքրումը: Ձուլման կարգավորումների կամ պահպանման պայմանների համար դիմեք մեր տեխնիկական թիմին՝ contact@raoult-beck.fr: